

26. září 2010, 17:34hod.

Technická pomoc - čerpání vody

Brno - Královo Pole, Palackého tř.

Jednotka vyjela na čerpání ze zatopené kotelny. Průzkumem zjištěna zatopená výměníková stanice do výše cca 0,5m. Nasazena kalová čerpadla. Příčinou prasklý bojler.

Jednotky: SDH Brno Královo Pole (Seat + CAS 25)